

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN E INSTALCIÓN DE INODOROS



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block. (repello)



Foto 3: Sustitución de chapa de puerta



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"




Foto 6: SUSTITUCIÓN O INSTALCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024



Foto7: Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 9: SUSTITUCIÓN INSTALACIÓN DE LAVA MANOS

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

