

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                   | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-1085-43                            | FECHA:                         | 01 DE AGOSTO DE 2024                |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS TIPO BALCÓN POR VENTANAS DE PVC



Foto 2: INSTALACIÓN DE BALCONES PARA VENTANA DE PVC



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC



Foto 5: INSTALACIÓN DE BALCONES PARA VENTANA DE PVC



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

ISRAEL R-N

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                   | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-1085-43                            | FECHA:                         | 01 DE AGOSTO DE 2024                |



Foto7: INSTALACIÓN DE MESÓN DE TRABAJO



Foto 8: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA



Foto 9: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT



Foto 10: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE BANQUETA



Foto 11: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISRAEL R-M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

