

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto 1: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 4: Reparacion de piso liquido por torta de cemento c en aula no.1



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 6: Reparación piso liquido por torta de concreto en aula no.1


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.




Foto1: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no. 2



Foto2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no. 2



Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no. 2




Foto 4: Reparación piso liquido por torta de concreto en aula no. 2



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no. 2



Foto 6: Reparación de piso liquido por torta de concreto en aula no. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto 1: Reparación de piso liquido por torta de cemento en la dirección del establecimiento.



Foto 2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.



Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.



Foto 4: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.



Foto 6: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.




Foto1: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no. 3



Foto 2: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.3



foto3: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.3



Foto 4: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.3



Foto 5: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no. 3



Foto 6: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no. 3


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Montesguir

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto 1: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 4: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor

Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.




Foto1: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 4: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 6: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

