

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS CASAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0065-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Instalación de nuevas chapas Yale.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal de los sanitarios.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico en módulos afectados.



Foto 4: Extensión del área de lavamanos.




Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 6: Aplicación de pintura en áreas interiores y exteriores de todo el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS CASAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0065-43	FECHA:	5/09/2025





Foto 7: Reparación de Barandas




Foto 8: Reparación de barandas.



Foto 9: Reparación de paredes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

