

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOJ RAXQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0077-43	FECHA:	28/5/2025



Se sustituirá la instalación de lavado de los niños.



Chorros dañados los cuales se sustituirán.



Se instalarán balcones en 12 ventanas



Se instalará estructura de metal y lámina troquelada en techo de la cocina.



sustitución de cubierta de lámina deteriorada en cocina.



se instalarán ventanas de metal y puerta de metal en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Imelda C. C. Firma y sello del Presidente de la OPF	12/05/25 E.O.R.M. CASERIO CHICOJ RAXQUIX COBÁN, ALTA VERAPAZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOJ RAXQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0077-43	FECHA:	28/5/2025



Foto1: Se sustituirá en su totalidad la lámina por deterioro , no así la estructura.



Foto 2: Ambas alas de lámina están dañadas.



Foto 3: Se cambiarán los canales así mismo se les pondrá su respectiva caída de agua.



Foto 4: se instalará piso en las aulas solo se cuenta con loza de cemento.



Foto 5: se instalará piso en el corredor



Foto 6: en las aulas se cuenta con piso solo de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Imelda Cu

Escuela Oficial Rural Mixta

CHICOJ RAXQUIX

COBÁN, ALTA VERAPAZ

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

ALDEA CHICOJ RAXQUIX

DIRECCIÓN

COBÁN, ALTA VERAPAZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público