Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Samox San Lucas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-- 01 - 0146 - 45	FECHA:	31/10/2025



Foto1: En la vista se observa las personas electricistas colocando las costaneras del techo.



Foto 2: Se puede observar el avance del trabajo, ya estan colocadas las estructuras del techo.

Foto 3: La foto numero tres se observa la colocacion de las laminas troqueldas.



Foto 4: En la vista de la pared se observa las personas pintando la pared exterior con la pintura de agua, color celeste.



Foto 5: En la vista de la pared de la parte de abajo, se observa las personas pintando la la pared con la pintura anticorosivo del color azul.

Foto 6: Se observa las personas trabajando de mano de obra de los tres baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA TELESECUNDARIA CASERIO SAMOX SAN LUCAS COBÁN, ALTA VERAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DIRECCIÓN CASERIO SAMOX SAN LUCAS COBÁN, ALTA VERAPAZ