

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rocja Pontila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-174-41	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: La cocina no cuenta con entechado, se necesita hacerle una instalación de cubierta de láminas y estructura de techo.



Foto 2: Fundición de concreto en suelo dentro de la cocina escolar.



Foto 3: Mejoramiento del entortado mediante la técnica del alisado.



Foto 4: Cambio completo de entechado por deterioro y tiempo de uso: 24 años.



Foto 5: Cambio de portón por deterioro metalúrgico.




Foto 6: Cambio de láminas por corrosión.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
E. GUERRA
CASERIO ROCJA PONTILA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA COMPLETA RURAL UNITA
ALDEA ROCJA PONTILA
ALTA VERAPAZ