

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA VALERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0415-45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: La estructura del centro educativo de telesecundaria cuenta con un módulo de dos aulas, las cuales requieren del mejoramiento de los muros de mampostería.



Foto 2: Se requiere de la fabricación e instalación de la estructura de techo y cubierta de lámina.



Foto 3: Se fabricarán e instalarán dos puertas metálicas de 1.20X2.10 m para el acceso y resguardo seguro de los estudiantes y docente.



Foto 4: Se instalarán balcones metálicos de 1.20X1.00 m debido al clima caluroso de la zona donde se encuentra ubicado el centro educativo.





Foto 5: Se requiere el mejoramiento de mochetas y columnas del módulo de aulas.



Foto 6: Se requiere de la instalación de una estructura y cubierta de techo para mantener un lugar seguro para la comunidad educativa y del mobiliario del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---