

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nimlasayub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-8461-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Cambio de entechado del modulo de COPB anexo a EORM con Láminas MAXALUM C26.



Foto 2: Cambio de Estructura de Techo del Modulo de COPB anexo a EORM con costaneras y tubo de metal.



Foto 3: Cambio de puertas del Modulo de COPB anexo a EORM con metal con llave de chapas.



Foto 4: Cambio de ventanas del Modulo de COPB anexo a EORM con PVC Color Blanco correrizo con vidrios reflectivos azul de 5mm.



Foto 5: Cambio de Canelesy bajadas de Agua Pluvial del Modulo de COPB anexo a EORM con Canal T/Americano C26.



Foto 6: Pintura de muros Interior y exterior del módulo COPB anexo a EORM con color celeste nacional y azul nacional el zócalo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nimlasayub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-8461-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Reparación del corredor del módulo de la COPB anexo a EORM.



Foto 8: Repello de paredes del módulo interior y exterior de la COPB anexo a EORM.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

