



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALPARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0006-45	FECHA:	6 DE OCTUBRE DE 2,025



Foto 1: MODULO 1: Seguimiento de pared, fabricación de chimenea, fabricación de desayunoador y lokers



Foto 2: MODULO 1: Sustituir la pila, por pila de concreto, entortado de concreto y techo para la pila



Foto 3: MODULO 1: Colocar base para tinaco e instalación de tinaco de 5 mil litros



Foto 4: MODULO 2: Sustituir sanitarios y lavamanos que se encuentran en mal estado



Foto 5: MODULO 2: Reforzar y pintar barandas de pasamanos



Foto 6: MODULO 2: Aplicación de pintura a la fachada exterior del edificio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALPARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0006-45	FECHA:	6 DE OCTUBRE DE 2,025



Foto 7: Mantenimiento y reforzamiento de las puertas de las aulas



Foto 8: Mantenimiento y reforzamiento de las puertas de los sanitarios



Foto 9: Instalacion de chimenea de ladrillo en virtud que el estado actual no permite la salida de humo



Foto 10: Sustituir lamparas de bicarbonato, por plafoneras en virtud que estan dañadas



Foto 11: Varias lamparas se han desmontado de su base y ya no prenden por lo que se sugiere sustituirlas



Foto 12: en varias aulas ya no se cuenta con alumbrado por lo que se requiere de colocacion de plafoneras y lamparas LED de rosca

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

