

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Isla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0149-41	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: PUERTAS EN MAL ESTADO, MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 2: PUERTAS SIN CIERRE SEGURO, SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN PUERTAS



Foto 3: VENTANAS SELLADAS Y EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (CALOR)



Foto 4: VENTANAS SELLADAS Y EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (CALOR)



Foto 5: LAVAMANOS EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE AZULEJO



Foto 6: PORTÓN EN MAL ESTADO, MANTENIMIENTO DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

