

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOSMinisterio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA PAMBACH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMBACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0154-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal y sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de canal de tubo, por canal tipo Americano e instalación de pescante de metal y sustitución de bajada de agua pruvial por tubo PVC



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por ventana de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto e instalación de piso de granito



Foto 5: Sustitución de estufa Rural incluye chimenea



Foto 6: Cernido de Pared en interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB MIXTA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA PAMBACH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMBACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0154-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Instalación de sistema eléctrico



Foto 8: Base de block y cemento para tinaco



Foto 9: Elaboración de mesa de concreto y azulejo con puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

