

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM ALDEA SANTA ELENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0175-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Cambio de piso de corredores por piso ceramico



Foto 2: Cambio de piso de corredores por piso ceramico



Foto 3: Cambio de piso de corredores por piso ceramico



Foto 4: Cambio de piso de aulas por piso ceramico



Foto 5: Cambio de piso de aulas por piso ceramico



Foto 6: Cambio de piso de aulas por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM ALDEA SANTA ELENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0175-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 7: Cambio de piso de corredores por piso ceramico



Foto 8: Cambio de piso de corredores por piso ceramico




Foto 9: Arreglo de bajadas de agua pluvial



Foto 10: Arreglo de bajadas de agua pluvial



Foto 11: Mejoramiento de polletones de cocina



Foto 12: Mejoramiento de polletones de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

