

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                                   | MUNICIPIO:                     | San Cristobal Verapaz |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Chiguorrón | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Chiguorrón    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0231-43                                  | FECHA:                         | 28 de Mayo del 2,025  |



Foto1: Módulo 1 cocina, Reparación cocina, intervención estufa rural, demolición por la altura dificulta cocinar con ollas grandes.



Foto 2: Módulo 1 cocina, reparacion cocina, intervencion estufa rural, demolición y elaboracion de estufa rural de menor altura.



Foto 3: Módulo 1, cocina, sustitución pila de cemento 2 lavaderos aereos con almacenamiento de agua en el interior.



Foto 4: Modulo 1, cocina, elaboración mueble de concreto.



Foto 5: Módulo 1 cocina, Cernido en muros



Foto 6: Módulo 1 cocina, reparación o sustitución azulejo en muro cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                                   | MUNICIPIO:                     | San Cristóbal Verapaz |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chiguarrón | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chiguarrón    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0231-43                                  | FECHA:                         | 28 de Mayo del 2,025  |



Foto 7: Módulo 1, cocina, elaboración y instalacion Ventana tipo balcón



Foto 8: Módulo 1 cocina, sustitución piso alisado a piso cerámico



Foto 9: Módulo 2 aula 1, sustitucion piso alisado a piso cerámico



Foto 10: Módulo 2 aula 2, sustitución piso alisado a piso cerámico



Foto 11: Módulo 3 aula 1, reparación bajada de agua pluvial



Foto 12: Módulo 2 aula 3, sustitución piso alisado a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

