

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECOYON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0248-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS



Foto2: SUSTITUCION DE COSTANERAS POR DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO EN LAS PAREDES Y APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 5: REPARACION DE PARED



FOTO 6: MEJORAMIENTO DE PISO, ELABORACION DE BASE PARA TINACO Y COLOCACION DE CANALES DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Emiliano

Firma y sello del Presidente de la C.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

