

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisiram
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1536-41	FECHA:	28/5/2025



Foto 1: Cambio de piso de torta por cerámico del corredor de la cocina.



Foto 2: ampliación de altura y del ancho de la cocina.



Foto 3: Ampliación del patio de la cocina, cambio de láminas por láminas troqueladas y colocación de piso cerámico.



Foto 4: ampliación de puerta y cambio de puerta



Foto 5: resanado de pared de aula.



Foto 6: Cambio de láminas de baño a láminas troqueladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y estabilizar el número de hojas.

Ernesto Caal Ch
Firma y sello del Presidente de la OEE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

