

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO FRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0033-41	FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustrucción de puertas en área de cocina



Foto 2: Sustrucción de porton principal



Foto 3: Mantenimiento y mejoramiento de balcones lado frente del centro educativo. Mantenimiento de pintura en paredes interiores y exteriores de todos los ambientes.



Foto 4: Mejoramiento de pisos de concreto a piso cerámico en todas las áreas del centro educativo, aulas, bodega, dirección y corredor.



Foto 5: Reparación de muro perimetral, colocación de malla y tubos galvanizados.



Foto 6: Mejoramiento y ampliación en área de cocina, cambio de torta de concreto, colocación de piso cerámico antideslizante, colocación de torta de concreto en el corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

