



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA SOLEDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SOLEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0007-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina de zinc y instalación de lámina troquelada, instalaciones costaneras, puertas y ventanas, mejoramiento de piso y paredes en Módulo 1.



Foto 2: Remozamiento del módulo 2 con sustitución de cubierta de lámina, de estructura de techo, complemento de pared de block, mejoramiento de piso y ventanas.



Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina de zinc e instalación de lámina troquelada, instalación de costaneras, puertas y ventanas, mejoramiento de piso y paredes en Módulo 1.



Foto 4: Sustitución de láminas de zinc y de estructura de soporte de madera ya que se encuentran en mal estado en Módulo 2.



Foto 5: Remozamiento de piso de torta de concreto en los ambientes ya que presentan deterioro en estado tanto para el Módulo 1 como en el Módulo 2.



Foto 6: Mantenimiento del área de servicios sanitarios con sustitución de inodoros e instalación de lavamanos, mejoramiento de piso, repello de paredes e instalación de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florentina Cagide

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

