

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMOLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-8487-45	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: Sustrución de puertas de metal por encontrarse en mal estado y deterioradas en su estructura que ameritan intervención.



Foto 2: Estado actual de las puertas de las aulas en la mayoría de los modulos que serán sustituidos según priorización establecido.



Foto 3: Instalación de balcones de metal en las ventanas de los módulos que no cuentan con esa protección para evitar daños en los vidrios.



Foto 4: Sustrución del Porton de Metal en la entrada del establecimiento para garantizar el resguardo de los alumnos y de los bienes.



Foto 5: Sustrución de malla galvanizada de la parte superior del muro perimetral con instalación de balcones de metal para garantizar mayor seguridad en esa área.



Foto 6: Matenimiento del muro perimetral de la parte trasera del centro educativo con sustitución de malla galvaniza que se encuentra en mal estado y deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

