

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                               | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL TUCURU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO RAXIHA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO RAXIHA    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0005-42                              | FECHA:                         | 28/05/2025        |




Foto 1: Cambio de techo por deterioro



Foto 2: Cambio de techo por deterioro




Foto 3: Elaboración e instalacion de balcones de metal



Foto 4: Cambio de techo por deterioro



Foto 5: Elaboracion e instalacion de puertas de metal



Foto 6: Matenimiento de costaneras del techo del edificio principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

