



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN JUAN LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0021-43	FECHA:	28/05/2025



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE PAREDES Y COLOCACION DE BARANDALES



FOTO 2: MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION EN AREAS DE COCINA Y COLOCACION DE BALCON



FOTO 3: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SERVICIO SANITARIO



FOTO 4: CANALES Y BAJANTES DE AGUA PLUVIAL



FOTO 5: CANALES Y BAJANTES DE AGUA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE BALCON



FOTO 6. SUSTITUCION DE PUERTA E INSTALACION DE POLLETON EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

