

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JESUS ES SEÑOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN SECANAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6753-43	FECHA:	06 DE OCTUBRE 2025



Foto 1: Cubierta de lámina en mal estado, se plantea cambiar por láminas troqueladas.



Foto 2: Estructura de techo de madera y en mal estado, con el remozamiento se estará cambiando por estructura de metal.



Foto 3: En la imagen se observa el piso en mal estado y la estufa en mal estado, se sustituirá el piso de concreto y se colocará una estufa mejorada.



Foto 4: Se observa la estructura de paredes de la cocina actual de la escuela lo que las tablas se encuentran en mal estado por lo que es urgente cambiar por paredes de block.



Foto 5: La puerta actual es de madera y con el paso del tiempo se ha ido deteriorando, por el bienestar de la comunidad escolar es necesario colocar puerta de metal.



Foto 6: En la actualidad solo se cuenta con una cocina con cimiento de concreto, con el fondo de remozamiento se estará mejorando la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público