Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REMOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0177-43	FECHA:	28 de mayo del 2025

Foto 1: Estructura de entechado es de madera en mal estado. Módulo 1.

Foto 2: Tijeras de madera, requiere estructura metálica galvanizada del módulo 1.

Foto 3: Poca altura del módulo, se requiere de un muro perimetral.

Foto 4: Falta de mojinete en los extremos del módulo 1.

Foto 5: Se puede observar las puertas de madera, se requiere de metal.

Foto 6: Piso de dos aulas y pasillo de tierra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público