

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM INTEGRAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESCUELA ALDEA TELEMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0334-41	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las láminas.



Foto 2: Se observa el deterioro de la estructura metálica de afuera




Foto 3: Se observa el deterioro de la estructura metálica.



Foto 4: Se observa que no tiene canales y el agua cae a la cancha de basquet



Foto 5: Se observa el deterioro de las láminas del modulo 3



Foto 6: Se observa el deterioro de la estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

