

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN PABLO SAN FRANCISCO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0044-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas del techo de la cocina.



Foto 2: Se observa el deterioro de las costaneras de la cocina.



Foto 3: Se observa la necesidad de la sustitucion de la puerta de la cocina



Foto 4: Se observa la necesidad de pintura en muros exteriores e interiores del aula.



Foto 5: Se observa la necesidad de la reparacion del piso de torta de concreto.



Foto 6: Se observa la necesidad de la colocacion de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

