

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Fracisco La Calera No.III.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-18-0117-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: En esta fotografía se observa la cocina de la escuela que se necesita mejorarla para la preparación de la refacción escolar.



Foto 2: En esta fotografía se observa las puertas de los baños que se encuentran en mal estado es necesario remozarla.



Foto 3: En esta fotografía se observa la necesidad de cambiar esta puerta de metal por una nueva por su mal estado.



Foto 4: En esta fotografía se observa las ventanas en malas condiciones, del módulo 2.



Foto 5: En esta imagen se puede apreciar la pared del módulo 2 en mal estado se necesita pintura para remozarla.



Foto 6: En esta fotografía se observa la necesidad de lijar y pintar los balcones del módulo 2 que se encuentran en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

