

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA DIVINA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1639-43	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: ESTADO ACTUAL DE LA COCINA RURAL Y EL PISO EN MAL ESTADO



Foto 2: ESTADO ACTUAL DEL TECHO CON GOTERAS Y DAÑOS EN LÁMINA




Foto 3: ESTADO ACTUAL DE PISO DE CONCRETO EN LA COCINA



Foto 4: ESTADO ACTUAL DEL DETERIORO DE LA PINTURA EN PAREDES



Foto 5: ESTADO ACTUAL DE LA PILA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

