

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN DE SÁNCHEZ ALDEA RAXJUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0009-42	FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2025




Foto1: MEJORAMIENTO DE TECHO DE AULA CON LAMINA TROQUELADA Y SOPORTE DE METAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO DE AULA CON LAMINA TROQUELADA Y SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO PARA MODULO ESCOLAR



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO PARA MODULO ESCOLAR

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	