

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | RABINAL                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E O R M       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SANTA ANA, ALDEA PICHEC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0028-43 | FECHA:                         | 14/08/2025                      |



Foto 1: Mejoramiento de muro perimetral con 3 hiladas de block y maya al lado SUR de la escuela, 34.50m2



Foto 2: instalación de portón de acceso, con medidas 4,41 m2



Foto 3: Mejoramiento de techo para patio con lámina troquelada y estructura metálica, 37.20m2




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

