

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE Y 4A. AVENIDA, ZONA 3, FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0046-46	FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Será necesario realizar el cambio de cubierta de duralita debido que es un material dañino para la salud.



Foto 2: La duralita ya se encuentra en mal estado por el tiempo que lleva en uso.



Foto 3: Se observa la filtración de agua por el mal estado del techado.



Foto 4: La canaleta se encuentra obstruida por acumulación de desechos naturales que por muchos años no se ha limpiado debido que el techo no cuenta con estructura metálica.



Foto 5: Se observa la falta de estructura metálica lo que genera peligro en la realización de trabajo de limpieza en el techo.



Foto 6: La instalación eléctrica se encuentra expuesta por lo que es un peligro para la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

