

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUTÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1705-45	FECHA:	18 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: CAMBIO DE VENTANALES DE PALETA POR VENTANALES DE PVC, Y SUMINISTRO DE BALCONES, EN EL AULA PARA TERCERO BÁSICO.



Foto 2: SUMINISTRO DE VENTANALES Y BALCONES PARA EL AULA DE TERCERO BÁSICO, VISTA EXTERIOR.



Foto 3: SUMINISTRO DE VENTANALES Y BALCONES PARA EL AULA DE PRIMERO BÁSICO, VISTA INTERIOR LADO NORTE.



Foto 4: SUMINISTRO DE VENTANALES Y BALCONES PARA EL AULA DE PRIMERO BÁSICO, VISTA INTERIOR, LADO SUR



Foto 5: SUMINISTRO DE VENTANALES Y BALCONES PARA EL AULA DE SEGUNDO BÁSICO, VISTA EXTERIOR.



Foto 6: SUMINISTRO DE VENTANALES Y BALCONES PARA EL AULA DE SEGUNDO BÁSICO, VISTA INTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

