

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0565-43	FECHA:	03 de septiembre del 2025



Foto 19: Suministro e instalación de azulejo y cerámica para piso de baños



Foto 20: Suministro e instalación de puertas prefabricadas para baños 190 cm. X 84 cm.



Foto 21: Suministro e instalación de dos chapas marca yale para puerta de aula



Foto 22: Suministro e instalación de 3 balcones de bodega, 230 cm. X 94 cm.

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0565-43	FECHA:	03 de septiembre del 2025



Foto 13: Suministro e instalación de 1 pila de 2 labaderas de cocina con su chorro y accesorios



Foto 14: Suministro e instalación de ventanas metálicas de bodega 102.5 x 18.5 centímetros y 230.5 x 94 centímetros.



Foto 15: Suministro e instalación de una puerta prefabricada para bodega




Foto 16: Pintado de muro interiores y exteriores de bodega



Foto 17: Suministro y colocación de pizo serámico en bodega



Foto 18: Suministro e instalación torta de cemento patio de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0565-43	FECHA:	03 de septiembre del 2025



Foto 7: Reparación y sernido de muro de bodega de cocina



Foto 8: Reparación y sernido de pared de cocina



Foto 9: Suministro y Sustitucion de piso de torta de cemento por piso cerámica bodega de cocina



Foto 10: Suministro e instalación de ladrillo de bodega de cocina



Foto 11: Pintado de muros interiores y exteriores de cocina



Foto 12: Reparación del sistema electrico de coina y bodega consistente en: cabiado, 10 focos, 7 apagadores, 5 tomacorrientes, 10 plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0565-43	FECHA:	03 de septiembre del 2025



Foto1: Suministro y sustitucion de Techo



Foto 2: Suministro y sustitucion de estructura metalica de techo



Foto 3: Sustitucion y Suministro de capote



Foto 4: Suministro e instalación de 2 ventanas de estructura metálicas



Foto 5: Sustitucion e instalacion de estufa rural



Foto 6: Sustitucion e instalacion de mesa de concreto para preparaci3n de alimentos

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n3mero

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P3blico

