

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. AVENIDA 3-60 ZONA 1, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0227-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA ACANALADA ALUZINC CALIBRE 26, INSTALADA CON SU CAPOTE (INCLUYE DESMONTAJE DE LÁMINA EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE LÁMINA UBICADA EN TECHO DEL GIMNASIO LADO DERECHO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EODP JORNADA VESPERTINA, 90 M2 DE LÁMINA).



Foto 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y PORTON. MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL DE ENTRADA A LA EODP JORNADA VESPERTINA (LIJADO, REPARADO, CAMBIO DE CHAPA Y PINTADO).



Foto 3: PINTURA EN LÁMINA Y MURO EXTERIOR DEL PASILLO. MANO DE OBRA POR APLICACIÓN DE PINTURA EN LÁMINA UBICADA EN TECHO DEL GIMNASIO LADO IZQUIERDO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EODP JORNADA VESPERTINA, 90 M2 DE LÁMINA (INCLUYE LIJADO Y PINTADO).



Foto 4: PINTURA EN LÁMINA Y MURO EXTERIOR DEL PASILLO. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (RESANE, ESCREPEO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CORREDOR UBICADO EN LADO DERECHO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EODP JORNADA VESPERTINA).



Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO. SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 5 AULAS Y COCINA DE LA EODP JORNADA VESPERTINA.



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO. SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 5 AULAS Y COCINA DE LA EODP JORNADA VESPERTINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

