

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | San Juan Ermita                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio los Lopez Aldea Churischán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0010-43               | FECHA:                         | 14/02/2025                         |



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



SUSTITUCION DE ACCESORIOS EN SANITARIOS



PINTURA MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES



REPARACION DE CUNETA Y REPARACION E INSTALACION DE REJILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Pezquera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

