

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lorenzo Jocotán Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0072-45	FECHA:	4/10/2025



Foto 1: Sustrucción de techo sanitarios.



Foto 2: Sustrucción techo direccin.



Foto 3: Sustruccin de piso de direccin.



Foto 4: Sustruccin de sanitarios y techado.





Foto 5: Sustruccin de tuveria principal.



Foto 6: Reparacin de pared de direccin

Observacin: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---