

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                          |                                |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                                | MUNICIPIO:                     | JOCOTAN                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-04-0171-43                                            | FECHA:                         | 29-09-2025                   |



Foto1: Cambio de techo de cocina



Foto 2: Sustitución de lamina traslucida de plicarbonato



Foto 3: Desmontaje y montaje e ampliación de escenario



Foto 4: Colocación de pasadores



Foto 5: Elaboración de ventana para cocina



Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                          |                                |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                                | MUNICIPIO:                     | JOCOTAN                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-04-0171-43                                            | FECHA:                         | 29-09-2025                   |



Foto 7: Canal pluvial colocación y sustitución



Foto 8: Ampliación de 2 mts. y mantenimiento de portón



Foto 9: Elaboración de porton para area de rampa



Foto 10: Cambio de malla muro perimetral



Foto 11: Muro perimetral de block



Foto 12: Sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público