

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO EL PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PINALITO, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2228-42	FECHA:	20 de Mayo de 2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera



Foto 2: PISO sustitución de torta de concreto por granito



Foto 3: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Servicios Sanitarios




Foto 5: Reparación de muro, Losa de Patio




Foto 6: Reparación de muro de contención / Deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público