

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Talco, Aldea Tísipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0076-42	FECHA:	30/05/2025



FOTO . 1 Sustrucción de lámina por lamina troquelada en cocina y baño.



FOTO. 2 Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



FOTO. 3 Mantenimiento de puertas y cambio de chapa.



FOTO. 4 Sustrucción de puerta de servicio sanitario.




FOTO 5. Mantenimiento de ventanas y balcones



FOTO 6. Instalación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Talco, Aldea Tísipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0076-42	FECHA:	7/07/2025



FOTO 7. Sustrucción de la losa de patio por piso de granito



FOTO 8. Reparación y mantenimiento de cisterna de concreto



FOTO 9. Reparación y ampliación de cocina



FOTO 10. Sustrucción de lámina troquelada en baño



FOTO 11. Seguimiento y refuerzo de pared



FOTO 12. Seguimiento y refuerzo de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---