

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CUMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE, OLOPA CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0010-43	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Reparación de banquetas de concreto, en la parte de atrás de la escuela.



Foto 2: Sustitución de piso de torta cemento, por piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de vidrios, dañados en los ventanales de la escuela



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de piso de torta cemento, por piso cerámico.



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rene Ramirez Alonzo

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

