

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Abraham Lincoln	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Apantes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1175-42	FECHA:	05 de junio de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina en el área de los sanitarios.



Foto 2: Estructura de techo; Sustrucción de estructura de soporte de metal en el área de sanitarios y lavamanos.



Foto 3: Puertas de Metal: Mantenimiento a estructura y sustrucción de 2 puertas en servicios sanitarios.



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana por ventana pvc.



Foto 5: Sustrucción de vidrios.



Foto 6: Sustrucción de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Abraham Lincoln	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Apantes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1175-42	FECHA:	05 de junio de 2025



Foto 7: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 9: Servicios sanitarios y sus accesorios (mantenimiento a estructura, sustitución de inodoros, sustitución de grifos), y reparación de drenajes.



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico (Sustitución de lámparas LED, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, flipones, reparación cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico)




Foto 11: Sustitución de pila.



Foto 12: Reparación de repello y cernido de exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

