

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío Los Alambrados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alambrados, Aldea Anguiatú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-2148-42	FECHA:	30/05/2025

Techo




Foto1: Techo dañado de corredor y aulas.

Estructura de techo



Foto 2: pintura de soporte de metal.

Sustitucion de canales



Foto 3: Sustitucion de canales de metal.

Sustitucion de deposito de agua



Foto 4: Sustitución de deposito de agua.

Piso de corredor



Foto 5: Sustitución de piso de corredor y dos aulas por cerámica.

Instalacion de estructura



Foto 6: Portante de metal para colocar deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Rodriguez Carpio
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

