

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COMAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0047-45	FECHA:	1/09/2025



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO 2 LAVADEROS POR FILTRACIONES



PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PLAFONERAS CON LÁMPARA, TOMACORRIENTES Y APAGADORES



REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



ESTRUCTURA DE TECHO

Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina, CUBIERTA DE TECHO, Sustitución de lámina en mal estado



VENTANAS

MANTENIMIENTO DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Elizabeth Rodríguez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

