



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS BÁLSAMOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0110-45	FECHA:	19/09/2025



Foto1: Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes



Foto 2: Mantenimiento a puertas metálicas existentes retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 3: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 4: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 5: Reparación de losa de concreto para patios, armado, nivelación y acabado rustico a un costado de los sanitarios, reparación de gradas al ingreso a establecimiento y en área de la galera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

M. de Bacillas

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

