

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Pila del Moscoso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0782-43	FECHA:	17/06/2025



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA ONDULADA POR LAMINA TROQUELADA



ESTRUCTURA DE TECHO, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA EN MAL ESTADO



PISO, SUSTITUCION DE TORTA DE PISO ALISADO EN MAL ESTADO POR PISO ALISADO



MANTENIMIENTO DE BALCONES, SUSTITUCION DE BALCONES DE VARILLA RETORCIDA



REPARACION DE MUROS, EN MAL ESTADO



PUERTA, SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris & Ramirez R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

