

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustrucción de canal de metal



Foto 5: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal



Foto 6: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios.



Foto 10: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque).



Foto 11: Sustitución de tapadera sanitario



Foto 12: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 13: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 14: Sustitución de focos ahorradores



Foto 15: Sustitución de plafoneras.



Foto 16: Sustitución interruptores dobles.




Foto 17: Sustitución de tomacorrientes dobles.



Foto 18: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--