

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO LOS COCOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0019-43	FECHA:	02/06/2025




Foto1: 1.1. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: 1.3 Sustitución de elementos de fijación.




Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 4: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>yudy Marleni carpiocarpio.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro
--	--

