

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Para Varones No. 69 Estados Unidos de América.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 av 12 calle B Jardines de la Asunción Zona 5.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0410-43	FECHA:	16/06/2025



Foto1: 3. Impermeabilización de losa. (Reparación de losa 6to grado)
7. Canales y badas de agua pluvial. (Limpieza de canaletas 2do nivel, aulas y biblioteca.)




Foto 2: 4. Puertas (Reparación de parte inferior de puertas de sanitarios, puerta de salida perimetral y de ingreso al parque.)



Foto 3: 5. Ventanas. (Sustitución de ventanas de aulas, sanitarios y dirección.)



Foto 4: 13 Reparación o sustitución de azulejo. (En lava manos de planta baja y pila de la cocina.)



Foto 5: 17 Reparación de sistema eléctrico. (Cambio y reparación de toma corrientes de aulas, salón de usos múltiples y biblioteca)



Foto 6: 16 Losa de patio. (Elaboración de 3 rampas de acceso, 1 de ingreso al establecimiento y 2 de acceso a corredores.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público