

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 29-90 asentamiento El Esfuerzo, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0006-45	FECHA:	04/09/2024



Foto 1: reparación de losa del patio por desprendimiento de la capa superficial.



Foto 2: estos daños de la losa comprometen la seguridad estructural como el uso diario del espacio de juego para los estudiantes.



Foto 3: el agua se filtra a través de la losa provocando el desprendimiento inferior, provocando grietas estructurales y fisuras transversales.



Foto 4: las grietas y desniveles que se observan pueden provocar accidentes, ya que los alumnos pueden tropezar o caer y lastimarse físicamente.



Foto 5: las grietas pueden generar problemas de humedad y hongos, afectando la salubridad del ámbito escolar.



Foto 6: desgradación progresiva, si no se interviene, los daños pueden extenderse, encareciendo una futura reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

