



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M No. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 4 sector 1 Aldea Santa Lucia Los Ocotes Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7490-43	FECHA:	02/06/2025



Foto1: sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en aulas 1roA, 1roB, 1roC



Foto 2: sustitucion de lamina existente por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en area de baños de niños y niñas / sustitucion de capote metalico aluzinc en union de techo de dos aguas area de baños.



Foto 3: mantenimiento de estructura de techo en area de baños niños y niñas incluye limpieza lijado cambio de partes dañadas y aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 4: mantenimiento de 8 puertas de metal y sustitucion de 2 puertas 1 con chapa y la otra con pasadores



Foto 5: sustitucion de canal pvc



Foto 6: sustitucion de 6 inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M No. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 4 sector 1 Aldea Santa Lucia Los Ocotes Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7490-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 7: Sustitución de lamparas led / sustitución de interruptores




Foto 8: fabricacion e instalacion de ventana / balcon de metal



Foto 9: Suministro e instalacion de estructura con techo para cubrir el área de la pila



Foto 10: Sustitución de pila por lavamanos para baños




Foto 11: Cambio de ubicación de pila de 1 lavadero



foto 12: aplicación de repello en muros area baños de niños y niñas

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público