



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Rafael la Laguna J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Calle 26-60 Paraíso II zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1057-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de canal de metal, sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc3" en pasillos



Foto 3: Sustitución de canal de metal, sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc3" en pasillos



Foto 4: Sustitución de canal de metal, sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc3" en pasillos



Foto 5: Sustitución de canal de metal, sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc3" en pasillos

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

